# QB

# 中华人民共和国行业标准

QB/T 1927,1928-93

# 制浆造纸设备能量平衡及 热效率 计算方法

1994-01-06 发布

1994-08-01 实施

#### 中华人民共和国行业标准

OB/T 1927. 3-93

### 碱法蒸煮锅能量平衡及热效率计算方法


#### 1 主題内容与适用范围

本标准规定了制浆造纸企业生产过程的系统或设备能量平衡和热效率的计算方法。本标准适用于制浆造纸企业中以碱法制浆蒸煮锅的能量平衡及热效率计算。

#### 2 引用标准

QB/T 1927.1 制浆造纸企业设备能量平衡计算方法通则

#### 3 能量平衡方框图



#### 3.1 体系边界

体系从进入蒸煮锅的蒸汽流量表开始至放锅止。


- 3.2 图中符号意义
  - Q1 —— 间接加热蒸煮液供给热量;
  - Q2---直接加热蒸煮液供给热量;
  - Q<sub>3</sub> 蒸汽装锅供给热量;
  - Q,----原料带入热量;

<u> </u>
Q5——原料中水分带人热量;
Q。——蒸煮液带人热量;
Q,——加热绝干原料带出热量;
Q。——加热原料中水分(包括直接加热蒸汽的冷凝水量)带出热量;
Q。——加热蒸煮液带出热量;
Q <sub>10</sub> ——大放汽带出热量;
Q <sub>11</sub> ——小放汽带出热量;
Q <sub>12</sub> ——锅体加热损失热量;
Q <sub>13</sub> ——锅体散热损失热量;
Q <sub>1</sub> 。——蒸汽管道、附属设备损失热量;
Q <sub>15</sub> ——蒸汽凝结水损失热量;
Q <sub>16</sub> ——蒸煮锅其他损失热量。
以上符号的热量是以每锅次为计算单位,均为千焦(kJ)。
3.3 计算时的基准温度为环境温度。
4 能量平衡及设备热效率计算
4.1 输入能量计算
4.1.1 间接加热蒸煮液供给的热量 Q,,kJ,按(1)式计算
<b>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
式中:D间接加热蒸煮液供汽量,kg;
i <sub>1</sub> ——蒸汽热焓值,kJ/kg;
i <sub>2</sub> ——环境温度下水的热焓,kJ/kg。
4.1.2 直接加热蒸煮液供给的热量 Q2,kJ,按(2)式计算
$\mathbf{Q}_{2}=\mathbf{D}_{\mathbf{a}}(\mathbf{i}_{1}-\mathbf{i}_{2})\qquad \qquad $
式中:D.——直接加热蒸煮液供汽量,kg。
4.1.3 蒸汽装锅用热量 Q <sub>3</sub> ,kJ,按(3)式计算
$Q_3 = D_b(i_1 - i_2)  \dots \qquad (3)$
式中:D <sub>6</sub> ——蒸汽装锅供汽量,kg。
4.1.4 原料带人热量 Q <sub>4</sub> ,kJ,按(4)式计算
$Q_{i}=G_{1} \cdot c_{1}(t-t_{0}) \cdot \cdots \cdot (4)$
式中:G1——绝干原料量,kg;
c <sub>1</sub> ——绝干原料比热,kJ/(kg·K);
t──原料初始温度,℃;
t₀——环境温度℃。
4.1.5 原料中水分带人热量 Q <sub>5</sub> ,kJ,按(5)式计算 Q <sub>5</sub> =G <sub>2</sub> ·c <sub>2</sub> (t-t <sub>0</sub> )····································
$\mathbf{Q}_{5} = \mathbf{G}_{2} \cdot \mathbf{c}_{2}(\mathbf{t} - \mathbf{t}_{0}) \qquad (5)$
式中: $G_2$ ——原料中水分的重量, $kg$ ;

	c <sub>2</sub> —水的比热,kJ/(kg⋅K)。		
4. 1. 6	蒸煮液带入热量 Q。,kJ,按(6	()式计算	100
		$\mathbf{Q}_6 = G_3 \cdot c_3(t_1 - t_0)$	()
式中:(	G <sub>3</sub> 蒸煮液总重量,kg;		•
c	·。——蒸煮液的比热,kJ/(kg·	K);	
· t	·蒸煮液的温度,(指混合剂	<b>変</b> )℃。	
4. 1. 7	蒸煮供给总热量 Q <sub>GG</sub> ,kJ,按(	(7)式计算	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
		$Q_{GG} = Q_1 + Q_2 + Q_3 \cdots$	(
4. 1. 8	输入总能量 Q <sub>人</sub> ,kJ,按(8)式	计算	
	$Q_{\lambda} = 0$	$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5$	+Q <sub>6</sub> (8
4.2	蒸煮锅实际单位耗热量 Q′cc,k	J/kg(风干浆),按(9)	式计算
	Q'	$_{GG} = (\mathbf{Q}_{GG}/\mathbf{G}_1 \cdot \mathbf{P}) \times 0.$	9 (9
式中:1	?——蒸煮收获率,%;		
(	). 9风干浆系数。		
4.3	腧出(有效)能量计算		
4. 3. 1	加热绝干原料带出热量 Q <sub>7</sub> ,k	J,按(10)式计算	
		$Q_7 = G_1 \cdot c_1(t_2 - t_0)$	(10
式中:t	₂蒸煮最高温度,℃。		
4. 3. 2	加热原料中水分(包括直接加	热蒸汽的冷凝水量)	告出热量 Q。,kJ,按(11)式计算
	$Q_8$	$= (G_2 + D_a) \cdot c_2(t_2 - t_0)$	) (11
4. 3. 3	加热蒸煮液带出热量 Q。,kJ,		
	$\mathbf{Q}_{\mathfrak{g}} = 0$	$(G_3-W-W_a) \cdot c_3(t_2-$	-t <sub>0</sub> )
式中:1	W——大放汽总汽量,kg;	And the second second	
	₩.——小放汽总汽量(其中不關	是结气体忽略不计),kg	50
4. 3. 4	大放汽(放锅汽)带出热量 Qi	。,kJ,按(13)式计算	
-		$\mathbf{Q}_{10} = \mathbf{W}(\mathbf{i}_{\mathbf{W}} - \mathbf{i}_{2}) \cdot \cdots$	(13
式中:i	w——大放汽在平均压力、温度	下的热焓,kJ/kg。	
4. 3. 5	小放汽带出热量 Q11,kJ,按(	14)式计算	
		$\mathbf{Q}_{11} = \mathbf{W}_{\mathbf{e}}(\mathbf{i}_{\mathbf{e}} - \mathbf{i}_{2}) \cdot \cdots$	(14
式中:i	.——小放汽在平均压力、温度	下的热焓,kJ/kg。	•
4. 3. 6	输出(有效)总能量 Q <sub>yx</sub> ,kj,技	g(15)式计算	
			$Q_{11}$ (15
4.4	蒸煮有效单位耗热量 Q′ <sub>YX</sub> ,kJ/		
	$\mathbf{Q}'$	$_{YX} = (\mathbf{Q}_{YX}/G_1 \cdot \mathbf{P}) \times 0.$	9 (16
4.5	蒸煮锅热效率(正平衡法)η <sub>ε</sub> ,%	6,按(17)式计算	
	•	$q_{\rm E} = Q_{\rm YX}/Q_{\rm GG} \times 100\%$	(17
1.6	渝出(损失)能量计算		

4.6.1 银体加热损失热量 Q<sub>12</sub>,kJ,按(18)式计算  $Q_{12} = Q_{12} + Q_{12} + \cdots$ 式中·Q.,.---- 锅体钢板加热棉失热量,kl: Q.,.---- 锅体保温层加热损失热量,kI. 4.6.1.1 锅体钢板加热损失热量 Q<sub>120</sub>,kJ,按(19)式计算  $Q_{12a} = G_a \cdot c_a(t', -t_a)$ 式中:G. — 锅体钢板的总重量,kg: c.——钢板比热,kJ/(kg·K); t'.——钢板在蒸煮过程中达到的最高温度,℃; t. --- 钢板在蒸煮过程中达到的最低温度, C。 4.6.1.2 锅体保温层加热损失热量 Q<sub>12b</sub>,kJ,按(20)式计算  $Q_{10h} = G_h \cdot C_h(t'_h - t_h)$  ...... 式中:G, --- 锅体保温层总重量,kg; c<sub>b</sub>---保温层材料比热,kJ/(kg·K): t',---保温层在蒸煮过程中达到的最高温度, C: t.---保温层在蒸煮过程中达到的最低温度, ℃。 4.6.2 蒸煮锅体散热损失热量 Q13,kJ,按(21)式计算  $Q_{12} = Q_{12} + Q_{12} + Q_{12} + Q_{12} + Q_{12}$ 式中:Q:w----蒸煮升温阶段锅体散热损失热量,kJ; Q121------ 蒸者保温阶段锅体散热损失热量,kl: 4.6.2.1 蒸煮升温阶段锅体散热损失热量Q<sub>10.4</sub>kI,按(22)式计算  $Q_{13a} = 3.5965 \cdot F \cdot K((t_2 + t_1)/2 - t_0) \cdot Z_1 \cdots (22)$ 式中:F---锅体总表面积,m2; K----传热系数,W/(m2 • K); Z.----蒸煮升温时间,h; 3.5965---- 由 W 梅質为 k I/h 梅質系数:  $K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha} + \frac{\delta_1}{1} + \frac{\delta_2}{2} + \frac{1}{\alpha}} \quad W/(m^2 \cdot K) \quad \dots$  (23) 式中: $\alpha_1$  — 锅内装者物料对锅壁的传热系数, $W/(m^2 \cdot K)_r$ δ,---- 锅体钢板厚度,m; λ<sub>1</sub>----- 锅体钢板导热系数,W/(m·K); δ, --- 锅体保温层厚度, m: λ。—— 锅体保温层导热系数,W/(m·K);  $\alpha_0$  — 锅外 联对 周围 空气的 传执 系 数  $\mathbf{W}/(\mathbf{m}^2 \cdot \mathbf{K})_1$ 目有  $\alpha_0 = \alpha_0 + \alpha_0$ , 其中对流传热系数  $\alpha_0$ ,  $W/(m^2 \cdot K)$ , 按(24)式计算, 辐射传热系数  $\alpha_0$ , W/(m2 · K), 按(25) 式计算


#### OB/T 1927. 3-93



能量平衡表

序	- 輸	入	能	量		输	出	能	量	
号	项	ļ	1	数量 kJ	百分数 %	項	目		数量 kJ	百分数 %
1	间接加热蒸煮	液供给	热量	1						
2	直接加热蒸煮	液供给	热量							
3	蒸汽装锅供给	热量								
4	原料带人热量	ţ								
5	原料中水分常	人热量				_				
6	蒸煮液带入热	/量								
7						加热绝干原料机	步出热量			
8						加热原料中水分 热蒸汽冷凝水)				
9						加热蒸煮液带品	出热量			1
10						大放汽带出热量	ŧ.			
11						小放汽带出热量	ŧ			
12	,					锅体加热损失丸	人量			
13						锅体散热损失规	九量			
14						蒸煮管道、附属	设备损失	热量		
15				-		蒸汽凝结水损多	快热量			
16						蒸煮锅其它损失	き热量			
	合	计			100	合	计			100

### 6 能量流向图



#### 附录A 碱法蒸煮锅能量平衡及热效率计算示例

(参老件)

#### A1 已知有关计算数据及参数(均以每锅次作为计算依据)

蒸煮锅容积

110m3:

锅体直径

3.6m:

锅体壁厚

32mm:

锅体钢板重量

53t:

保温层重量

3.1t:

保温层厚度

60mm:

保温层外表面积

120m2:

钢板比热

0.502 kI/(kg · K):

保温材料比热

0.754 kJ/(kg • K);

锅内物料对钢板的传热系数 5815 W/(m2 · K);

铝体钢板导热系数

58.15 W/(m • K):

保温层导热系数

 $0.174 \text{ W/(m \cdot K)}$ :

锅外壁对周围空气的传热系数 12.44 W/(m² · K):

1W = 3.5965 kJ/h

环境温度

20℃:

水的比热

4. 187 kJ/(kg • K): 1.423 kJ/(kg • K):

绝干木片比热

3.768 kJ/(kg • K):

蒸煮液比热 风干浆系数

0.9:

间接加热蒸煮液供汽量16500 kg;

直接加热蒸煮液供汽量1500 kg;

绝干木片量

21000 kg;

蒸煮液用量

46200 kg:

小放汽量

1286 kg:

大放汽量

蒸煮用汽温度

2318 kg:

260℃:

蒸煮用汽压力

1.0MPa:

蒸汽冷凝水温度

140℃:

蒸煮用汽热焓值

2964 kJ/kg;

小放汽热焓值

2717 kJ/kg:

大放汽热焓值

2793 kJ/kg;

蒸煮液(混合)温度 80℃;钢板在蒸煮过程中达到的最低温度,82℃;

木片温度

30℃:

木片水分 36%:

木片含水量 11813 kg;

蒸煮收获率 42%;

蒸煮最高温度 170℃;

蒸煮升温时间 2.5h; 蒸煮保温时间 1.5h;

蒸煮最高保持温度以后至放锅完毕阶段时间为 0.5h。

#### A2 输入能量计算(以每锅次作为计算依据)

#### A2.1 间接加热蒸煮液供给热量

 $Q_1 = 16500 \times (2964 - 83.74) = 47524290 \text{ kJ}$ 

#### A2.2 直接加热蒸煮液供给热量

 $Q_2 = 1500 \times (2964 - 83.74) = 4320390 \text{ kJ}$ 

#### A2.3 原料带入热量

 $Q_4 = 21000 \times 1.423 \times (30 - 20) = 298830 \text{ kJ}$ 

#### A2.4 原料中水分带入热量

 $Q_5 = 11813 \times 4.187 \times (30 - 20) = 494610 \text{ kJ}$ 

#### A2.5 蒸煮液带入热量

 $Q_6 = 46200 \times 3.768 \times (80 - 20) = 10444896$  kJ

#### A2.6 蒸煮供给总热量

 $Q_{GG}\!=\!47524290\!+\!4320390\!=\!51844680\quad kJ$ 

#### A2.7 输入总能量

 $Q_{\lambda} = 47524290 + 4320390 + 298830 + 494610 + 10444896 = 63083016$  kJ

#### A3 蒸煮锅实际单位耗热量

 $Q'_{GG}$ =(51844680/(21000×0.42)]×0.9=5290 kJ/kg(风干浆)

#### A4 输出(有效)能量计算

#### A4.1 加热绝干原料带出热量

 $Q_7 = 21000 \times 1.423 \times (170 - 20) = 4482450$  kJ

#### A4.2 加热原料中水分(包括直接加热供汽的冷凝水量)带出热量

 $Q_8 = (11813 + 1500) \times 4.187 \times (170 - 20) = 8361230$  kJ

#### A4.3 加热蒸煮液带出热量

 $Q_9 = (46200 - 2318 - 1286) \times 3.768 \times (170 - 20) = 24075259$  kJ

#### A4.4 大放汽带出热量

 $Q_{10} = 2318 \times (2793 - 83.74) = 6280065$  kJ

#### A4.5 小放汽带出热量

 $Q_{11} = 1286 \times (2717 - 83.74) = 3386372$  kJ

#### A4.6 输出(有效)总能量

 $Q_{yx} = 4482450 + 8361230 + 24075259 + 6280065 + 3386372 = 46585376$  kl

#### A5 蒸煮有效单位耗热量

 $Q'_{yx} = (46585376/21000 \times 0.42) \times 0.9 = 4754$  kJ/kg(风干浆)

#### A6 蒸煮锅热效率(正平衡)

 $\eta = 46585376 \div 51844680 \times 100\% = 89.9\%$ 

#### A7 输出(损失)能量计算

#### A7.1 锅体加热损失热计算

#### A7.1.1 锅体钢板加热损失热量

 $Q_{12} = 53000 \times 0.502 \times (170 - 82) = 2341328$  kJ

#### A7.1.2 锅体保温层加热损失热量

 $Q_{12b} = 3100 \times 0.754 \times (60 - 40) = 46748$  kJ

#### A7.1.3 锅体加热总损失热量

 $Q_{12} = 2341328 + 46748 = 2388076$  kJ

#### A7.2 锅体散热损失热量计算

#### A7.2.1 蒸者升温阶段锅体散热损失执量

$$K = \frac{1}{\frac{1}{5815} + \frac{0.032}{58.15} + \frac{0.060}{0.174} + \frac{1}{12.44}} = 2.348 \quad W/(m^2 \cdot K)$$

 $Q_{13a} = 3.5965 \times 120 \times 2.348 \times ((170+82)/2-20) \times 2.5 = 268538$  kJ

#### A7.2.2 蒸煮保温阶段锅体散热损失热量

 $Q_{13b} = 3.5965 \times 120 \times 2.348 \times (170 - 20) \times 1.5 = 228004$  kJ

#### A7.2.3 蒸煮最高保持温度以后至放锅完毕阶段锅体散热损失热量

 $Q_{120} = 3.5965 \times 120 \times 2.348 \times ((170+20)/2-20) \times 0.5 = 38001$ 

#### A7.2.4 锅体散热总损失热量

 $Q_{12} = 268538 + 228004 + 38001 = 534543$  kI

#### A7.3 蒸煮管道及附属设备热损失

 $Q_{14} = 46585376 \times 0.06 = 2795123$  kJ

#### A7.4 蒸汽凝结水损失热量

 $Q_{15} = 16500 \times 4.187 \times (140 - 20) = 8290260$  kJ

#### A7.5 蒸煮锅其它损失热

 $Q_{16} = 63083016 - 46585376 - (2388076 + 534543 + 2795123 + 8290260) = 2489638$  kJ

#### A7.6 输出(损失)总能量


 $Q_{ss} = 2388076 + 534543 + 2795123 + 8290260 + 2489638 = 16497640$  kI

## 中国节能减势表撑网ywwy3 inipzg.co

#### A8 能量平衡表

序	输入	能量		输出能	量	
号	项 目	数量 kJ	百分数 %	项 目	数量 kJ	百分数 %
1	间接加热蒸煮液供给热量	47524290	74. 9			
2	直接加热蒸煮液供给热量	4320390	6.8	,		
4	原料带人热量	298830	0.5			
5	原料水分带人热量	494610	0.8			
6	蒸煮液带入热量	10444896	17.0			
7				加热绝干原料带出热量	4482450	7. 1
8				加热原料中水分(包括直接加热蒸汽冷凝水)带出热量	8361230	13. 2
9				加热蒸煮液带出热量	24075259	38.0
10				大放汽带出热量	6280065	9. 9
11				小放汽带出热量	3386372	5. 3
12	-			锅体加热损失热量	2388076	3. 8
13				锅体散热损失热量	534543	0.8
14				蒸煮管道、附属设备损失热量	2795123	4.4
15				蒸汽凝结水损失热量	8290260	13.0
16				蒸煮锅其它损失热量	2489638	3. 8
	合 计	63083016	100	合 计	63083016	100

#### A9 能量流向图



#### 附加说明:

本标准由轻工业部造纸工业司提出。

本标准由全国造纸标准化中心归口。

本标准由佳木斯造纸厂、轻工业部造纸工业科学研究所负责起草。

本标准主要起草人:赵贵清、董祥、张少玲、刘江毅。